hopital 94,rue des anciens combattants - 02300 chauny

Bilan après 40 ans de fonctionnement *

réf équipement
10548120

synthèse des points faibles de l'installation

AMIANTE *présent dans les portes palières*

légende

Fiabilité : ● = *probabilité accrue de pannes liées à l'ancienneté.*
Sécurité U&H : 10 13 ou 18 = *année limite (déc 2010, juin 2013-2018) pour mises en conformité avec la Loi U&H.*
Esthétique : M = *état moyen* D = dégradé - = inexistant
Accessibilité : ◉ = *caractérisitques défavorables à l'accessibilité.*
Eco-Efficience : ● = *possibilité de réduire la consommation électrique.*

X = lien/dépendance technique, normatif ou de compatibilité entre composants : le correctif d'un(d') élément(s) peut induire de prévoir le remplacement d'autres composants du fait de ces liens

			Fiabilité	Sécurité U&H	Esthétique	Accessibilité	Eco-Efficience
		Composants majeurs					
X		- groupe de traction : (2 vitesses)	●				● ≈ 15%
	X	- système de commande : *sans variateur*	●	2013		◉	
	X	- opérateur (entraîne l'ouverture, la fermeture des portes)	●				
		Machinerie					
		- éclairage					
	X	- protections électriques des composants nus sous tension		2013			
		- accès (échelle et/ou barre d'ancrage et/ou trappe ...)					
X		- protection des parties tournantes		2013			
		Paliers			rdc étages		
		- accessibilité depuis l'extérieur jusqu'à l'appareil en fauteuil roulant			↓ ↓		
		- largeur libre des portes (conditionne l'accessibilité en fauteuil roulant)					
	X	- vantaux des portes palières			M M		
	X	X - serrures des portes palières					
		- protection des serrures contre les atteintes au verrouillage des portes					
		- sécurité des parties vitrées (oculus) des portes palières					
	X	- boutons d'appel			M M		
	X	- afficheur d'étage			-	◉	
	X	- flèches de sens			- -	◉	
	X	- signal sonore annonçant l'arrivée de la cabine				◉	
		Gaine					
	X	- conditions de sécurité (éclairage, boîtiers d'inspection)					
		- conformité clôturage gaine					
	X	- sécurité des portillons de visite (verrou, contact électrique)					
		Cabine					
	X	- précision d'arrêt aux paliers (réduit le risque de chute)		2013		◉	
		- tôle chasse-pieds					
	X	- vantaux portes cabine			M		
	X	- rideau de cellules pour éviter les chocs porte/usager	●	2010		◉	
	X	- boutons d'appel			M		
	X	- indicateur d'étage				◉	
	X	- flèches de sens			M		
		- éclairage par néons			M		● ≈ 80%
		- éclairage de secours en cas de coupure de courant					
		- téléalarme en cas de personne bloquée		2013		◉	
		- plafond			M		
		- revêtement des parois			M		
		- miroir			M		
		- main courante			D		
		- revêtement de sol			M		
	X	- annonce sonore des étages pour les malvoyants				◉	
		- conformité parachute et/ou limiteur de vitesse					
X		- risque de mouvement incontrôlé vers le haut		2018			

** si appareil non installé par KONE, ancienneté éventuellement estimée selon les données dont nous disposons.*